

## Умови доступності школи для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В школі ведеться робота щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями. Заїзди на подвір'я школи не мають ніяких перешкод, є місця для паркування транспорту, є в наявності пандус .

З коридору першого поверху є доступ до класів на першому поверсі. До їдальні та інших приміщень учні з ОФМ можуть потрапити лише за допомогою старших.

### АРХІТЕКТУРНА ДОСТУПНІСТЬ ШКІЛ

Навчальний заклад	Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37	
Прилегла територія (відповідність вимогам ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, ВСН 01., ДБН В.»2-17:2006)	Частково	До всіх корпусів можна легко дібратися людям з обмеженими фізичними можливостями
Наявність зони для висадки учнів/пасажирів з ОФМ	Так	Заїзди на подвір'я школи не мають ніяких перешкод
Наявність місця для паркування транспорту	Частково (можна подвір'ї)	
Наявність похилого з'їзду	Ні	
Наявність пандуса	Так	(фото 2)
Наявність кнопки виклику	Так	(фото 3)
Відповідність пандуса (ів)	Частково	Максимально прийнятний кут нахилу - 8% (1:12)
Відповідність входних дверей - тип дверей (автоматизовані/неавтоматизовані)	Ні	
Відповідність сходів, перил	Ні	
Відповідність туалетної кімнати	Ні	
Доступність навчальних аудиторій та приміщень загального користування (коридори, їдальня)	Частково	З коридору першого поверху є доступ до класів на першому поверсі. До їдальні та інших приміщень учні з ОФМ можуть потрапити лише за допомогою старших. ( фото 4)

Вул. Івана Підкови,9



Вул. Александрі, 24



Вул. Івана Підкови, 9



Фото 3

Вул. Івана Підкови,9



Вул. Александрі, 24



Вул. Івана Підкови,9



